

< 군산남초등학교 후관동 1층 평면도 >

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	석면함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
		맥스	1~4층 화장실 전실	11.25					* 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 * 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 * 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 * 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 * 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행

* 건축자재별 그림 범례

전장재 / 바닥재 / 벽 재 / 보온재 / 배관재 / 기타물질 / 봉철재 / 내화피복재 / 지붕재 / 칸막이 / 비석면

* 건축자재 인식표

시료 번호 / 시료 위치 / 건축자재 (함유율)

석면 함유 시료

시료 번호 / 시료 위치 / 건축 자재

석면 비함유 시료

* 건 축 물 명 : 군산남초등학교 후관동
* 건축물 소재지 : 전라북도 군산시 심학7길 4
* 석면 조사 기관: (주)진포환경컨설팅
* 석면 분석 기관: (주)진포환경컨설팅
* 조사일자: 2014.08.18
* 층 구 분 : 1층
* 연면적 : 450 m²