


# < 군산성산초등학교 주1 본관동 2층 >

| 시료 번호 | 시료 채취 위치 | 건축 자재 | 동일 물질 구역 | 석면함유 자재 면적 | 석면 종류 | 석면 함유량(%) | 위해성 평가 점수 | 위해성 등급 | 관리 방안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | * 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수<br>* 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리<br>* 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수<br>* 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함<br>* 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

*건축자재별 그림 범례

천장재 바닥재

벽 재 보온재

배관재 기타물질

붙칠재 내화피복재

지붕재 칸막이

비석면

*건축자재 인식표

시료 번호 / 시료 위치 / 건축자재 (함유율)

석면 함유 시료

시료 번호 / 시료 위치 / 건축 자재

석면 비함유 시료

*건 축 물 명 :
주1 본관동

*건축물 소재지 :
전북 군산시 성산면
동군산로 39

*석면 조사,분석 기관:
(주)진포환경컨설팅

*조사일자: 2014.08.13

*층 구 분 : 지상2층

*동별연면적 :
1,211.35 $m^2$