신시도초등학교 야미분교 건축물 석면지도

[석면조사분석기관]
(주) 아쌤석면환경연구원
전북 군산시 축동안3길 24 3F (수송동 한성빌딩)
Tel. (063)468-2077 Fax. (063)467-2067



※ 창고 : 육안검사시 석면함유가 의심되는 물질 없음
- 천장재 : 콘크리트
- 벽 재 : 콘트리트
- 바닥재 : 콘크리트

※ 화장실 : 육안검사시 석면함유가 의심되는 물질 없음
- 천장재 : 콘크리트
- 벽 재 : 타일
- 바닥재 : 타일

* 지붕 : 경사각 겹이음 할증률 (1.16) 적용

시료 번호	시료채취위치	건축자재	동일물질 구역	면적 부피 길이	석면 종류	석면함유량 (%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
1	방과후,2학년교실 천장	텍스타일	-	-	석면불검출	-	-	-	- 전기공사, 배선공사 등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행 - 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 - 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 - 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 - 석면함유 건축자재 또는 설비의 취급 및 사용으로 인해 분진이 발생될 경우 호흡보호구 착용
2	복도 천장	텍스타일	-	28.38	백석면	5	7	낮음	
3	과학실험실 천장	텍스타일	-	-	석면불검출	-	-	-	
4	교무행정실 천장	텍스타일	-	22.40	백석면	4	10	낮음	
5	본관동 지붕	슬레이트	-	302.36	백석면	11	5	낮음	

건축자재별 그림 범례

천장재 / 바닥재 / 벽재 / 배관재(보온) / 배관재(연결) / 기타물질 / 뿜칠재 / 내화피복재 / 지붕재 / 칸막이 / 비석면

건축자재 인식표

시료번호 / 시료위치 / 건축자재 (함유율)

석면 함유 시료

시료번호 / 시료위치 / 건축자재

석면 비함유 시료

- 건축물명 : 신시도초등학교 야미분교
- 건축물 소재지 : 전북 군산시 옥도면 야미도3길 12
- 도면번호 : ASEM 신시도초등학교 야미분교 - 001
- 층 구분 : -층
- 석면 조사, 분석 기관 : (주)아쌤석면환경연구원
- 조사 일자 : 2014. 07. 08