■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제11호서식]

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황

건축물 주소지 : 전라북도 전주시 완산구 덕적골1길 60 (평화동 1가) 완산중학교

건축 허가일(신고일) : 2008년 03월 04일	준공일 : 2005년 02월 28일~~
건축물 소유자의 성명 학교법인 완산학원	건축물 소유자의 주소 : 전주시 완산구 덕적골1길 60(평화동 1가)
석면건축물안전관리인 성명 : 전 항 균	석면건축물안전관리인 주소 전주시 완산구 세내로 299,102/401 (아침도시 176)

2. 석면건축자재 관리 내용

점검일 : 2016. 10. 07 점검자 : 전 항 균

건축자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해성 평가 점수	위해성 등급	조치 내용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지·보수 형태 (점수)	유지·보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
텍스	본관2층	1	1	1	0	0	0	1	0	2	2	1	9	낮음	양호
바닥재	본관2층	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	1	10	낮음	양호
텍스	본관1층	1	2	1	0	0	0	1	1	2	2	1	11	낮음	17년교체예정
텍스	본관3층	1	0	1	0	0	0	1	0	2	2	1	9	낮음	양호
바닥재	본관3층	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	1	10	낮음	양호
텍스	본관4층	1	0	1	0	0	0	1	0	2	2	1	9	낮음	양호
바닥재	본관4층	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	1	10	낮음	양호
텍스	본관옥탑	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	8	낮음	양호
가스켓	본관옥상 물탱크실	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	8	낮음	양호
텍스	강당1층	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	1	9	낮음	양호
텍스	강당3층	1	1	1	0	0	0	1	0	2	2	1	9	낮음	양호
지붕재	강당옥탑	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	8	낮음	양호
텍스	안내실	1	1	1	0	0	0	1	1	1	2	1	8	낮음	양호

3. 비고(특이사항 기재)

- 현재 본관 1층 천장텍스 일부에 백석면 4%는 2017년 상반기에 교체 예정임

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]