# 영선고등학교-본관 -4층




일러두기

- 천장재
- 바닥재
- 벽재
- 보온재
- 배관재
- 기타물질
- 뿜칠재
- 내화피복재
- 지붕재
- 칸막이
- 석면 비함유

건축자재인식표

시료번호 / 시료 채취 / 건축 자재 — 석면 비함유 시료

시료번호 / 시료 채취 / 건축자재 종류명 — 석면함유 시료

| 시료 번호 | 시료 채취장소 | 건축자재 | 등일물질구역 위치 | 면적(m2) | 석면 종류 | 함유량 (%) | 위해성 평가점수 및 등급 | | 관리방안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 진학실 | 천장텍스 | 진학실,3-1,3-2,복도 | 760 0 m² | 백석면 | 5 | 8 | 낮음 | ● 잠재적으로 손상가능성이 낮으나 인위적인 훼손시 석면노출 위험성 중대<br>● 전기공사, 배관공사 등 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행<br>● 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리<br>● 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수<br>● 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함<br>● 석면함유 건축자재 또는 설비의 해체 및 사용으로 인해 분진이 발생될 경우 호흡보호구 착용 |
| 4-2 | 계단실 | 천장텍스 | 계단실(좌,우,가운데) 1-1,1-2,2-1,2-2 | | | | | | |

| 기관명 |
|---|
| 영선고등학교 |
| 건물명 |
| 본관-4층 |
| 조사일자 |
| 2014.09.25 |
| 조사기관명 |
| (유)와이에스산업 |