

계	행정	교	관	장
김영진	고영진	전	관	장

## 석면건축물 관리대장

### 1. 건축물 현황

건축물 주소지

전라북도 김제시 봉남면 초대로 233(신응리 123)

건축 허가일(신고일)

1967.11.13.

준공일

1967.11.13.

건축물 소유자의 성명

전라북도 교육청 교육감(김승환)

건축물 소유자의 주소

전주시 완산구 홍산로 111 전라북도교육청

석면건축물안전관리인 성명

김용선

석면건축물안전관리인 주소

전라북도 김제시 초대로 233(신응리 123)

### 2. 석면건축자재 관리 내용

점검일: 2016. 11. 1.

건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조 치 내 용
		바 상 성 (점수)	손 상 상 태 (점수)	석 면 함 유 량 (점수)	진 동 (점수)	기 류 (점수)	누 수 (점수)	유 지 · 보 수 형 태 (점수)	유 지 · 보 수 빈 도 (점수)	상 주 인 원 또 는 거 주 자 수 (점수)	구 역 의 사 용 빈 도 (점수)	구 역 의 사 용 시 간 (점수)			
텍스	본관1층 물품창고천장	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2	1	7	5	지속적 유리관리
텍스	본관 1층 현관천장	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	지속적 유리관리
밤라이트	본관1층 남자화장실 칸막이														'15.7.20. 철거
밤라이트	본관 1층 과학실 벽재	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	8	5	지속적 유리관리
텍스	본관 1층 3학년 천장	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	지속적 유리관리
텍스	본관 2층 도서실 천장	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	지속적 유리관리
텍스	본관 2층 5학년 교실 벽재	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	8	5	지속적 유리관리
밤라이트	본관 2층 남자화장실 칸막이														'15.7.20. 철거
텍스	본관 2층 복도1천장	1	0	1	0	0	0	1	0	2	2	2	10	5	지속적 유리관리
텍스	본관2층 복도1천장	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	지속적 유리관리
텍스	본관2층 보육실천장	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	지속적 유리관리
텍스	본관3층 계단실천장	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2	1	7	5	지속적 유리관리

### 3. 비 고(특이사항 기재)

\* 2015.7.21.(화) 화장실 리모델링 공사와 병행 남화장실 1,2층 칸막이(밤라이트)제거.

210mm×297mm[백상지 80g/m<sup>2</sup>(재활용품)]

## 석면건축물 관리대장

[illegible]