

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 전주근영여자고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	송지관(후관1동)	1970	교사	2,847.60㎡	3 / 0
2	나래관(후관2동)	1982	교사	1,334.94㎡	2 / 0
3	솔빛관(별관3동)	1977	교사	1,434.45㎡	3 / 0
4	송학관(본관4동)	2004	교사	3,090.00㎡	4 / 0
5	솔관(급식소5동)	2004	교사	3,204.27㎡	4 / 0
6	송림관(체육관7동)	2012	강당/체육관	1,925.80㎡	2 / 0
7	경비실(6동)	2004	경비실	9.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	송지관(후관1동)	미확보	미적용	미평가	미실시
2	나래관(후관2동)	미확보	미적용	미평가	미실시
3	솔빛관(별관3동)	미확보	미적용	미평가	미실시
4	송학관(본관4동)	확보	전체적용	미평가	미실시
5	솔관(급식소5동)	확보	전체적용	미평가	미실시
6	송림관(체육관7동)	확보	전체적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-09-29	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

전주근영여자고등학교장

