

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 학산고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	송학관	2013	교사	2,620.94㎡	3 / 0
2	매화관	1986	교사	2,459.23㎡	4 / 1
3	특별교실1동(창조관)	1998	교사	797.98㎡	4 / 0
4	목재관	2000	강당/체육관	1,411.99㎡	2 / 0
5	교사동/복지관	2001	교사	1,369.78㎡	3 / 0
6	종합학습관	2003	교사	1,188.00㎡	3 / 0
7	창고	2001	창고/차고	76.38㎡	1 / 0
8	매점	2009	매점	47.87㎡	1 / 0
9	기숙사	2014	기숙사/합숙소	1,032.00㎡	2 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	송학관	확보	전체적용	미평가	미실시
2	매화관	미확보	미적용	미평가	미실시
3	특별교실1동(창조관)	미확보	미적용	미평가	미실시
4	목재관	미확보	미적용	미평가	미실시
5	교사동/복지관	미확보	미적용	미평가	미실시
6	종합학습관	미확보	미적용	미평가	미실시
7	기숙사	확보	전체적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2018-10-04	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

학산고등학교장

