

2015 이리신흥초 화장실수선 및 기타공사 수정분

건축물 석면 지도

[이리 신흥초등학교]

전라북도 익산시 금강동 하나로 3길 10








하늘 석면 연구소 (주)


S . A . L . CO.

익산시 익산대로296 104호

TEL : (063) 861-7021, 852-1003

FAX: (063) 858-7021

[illegible]

[illegible]


	
천장재:C	바닥재:F
	
벽재:W	보온재:LM
	
배관재:PI	기타물질
	
봄질재:SM	내화피복재
	
자봉재:R	칸막이:P
	
비석면	












시료 번호	
시료 위치	건축자재 [함유율]

석면 함유 시료



*조사일자: 2014.07.30



	
천장재:C	바닥재:F
	
벽 재:W	보온재:LM
	
배관재:PI	기타물질
	
폼질재:SM	내화피복재
	
자방재:R	칸막이:P
	
비석면	

시료 번호	
시료 위치	건축자재 (함유율)

석면 함유 시료



석면 비함유 시료

-이리신흥초등학교
(3동)

-전라북도 익산시 금강동
하나로 3길 10

-하늘환경연구소(주)

-하늘환경연구소(주)

14-07-SH-05

*조사일자: 2014.07.30

[illegible]



시료 번호	
시료 위치	건축자재 (함유율)

석면 함유 시료

석면 비함유 시료

-이리신흥초등학교
[4,5동]

-전라북도 익산시 금강동
하나로 3길 10

-하늘환경연구소(주)

-하늘환경연구소(주)

14-07-SH-06

*조사일자: 2014.07.30

[illegible]