## 석 면 농 도 측 정 결 과 보 고 서

①석면해체·제거 작업신고번호	전 주-20180573	② 현 장 명 (공사명·작업명)	정남초 본관동 석면텍스 철 거공사
③ 현장 소재지	전북 정읍시 대산1길 90, 정남초등학교	④ 전화번호(현장)	010-5036-0058
⑤ 석면해체·제거 업체명	주은환경공사	⑥ 노동부 등록번호	2764

「산업안전보건법 시행규칙」 제 80조의 12에 따라 석면농도 측정 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

2018 년 1월 일

사 업 주 : **주은환경공사** (서명 또는 인)

지방노동청(지청)장 귀 하

\* 첨부서류: 별지 제 17호의 10서식의 석면농도측정 결과표

## 석 면 농 도 측 정 결 과 표

#### 1. 작업장 개요

	현 장 명 (공사명·작업명)	정남초 본관동 석면텍 스 철거공사	석면해체·제거 작업신고번호	전 주-20180573
측정의뢰자 (석면해체 · 제거업자)	현장 소재지	전북 정읍시 대산1길 90,정남초등학교	업 체 명	주은환경공사
	전화번호	063-253-0058	대표자	김태성

2. 측정일시: 2018년 12월 31일

3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 재 용	대기환경기사	91203140048v	조 사 자
문 현 경			분 석 자

4. 측정결과: 붙임참조

5. 측정위치도 (측정 장소) : 붙임참조

「산업안전보건법 시행규칙」 제 80조의 12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2018 년 1월 일

(유) 금 강 석 면 연 규 4



**사 업 주:** 주은환경공사 **귀 중** 

# 분 석 결 과

#### 1. 개 요

발주 또는 의뢰자	주은환경공사
주 소	전북 전주시 완산구 전룡로 75 (서신동)
시 료 채 취 장 소	전북 정읍시 대산1길 90,정남초등학교

당해 현장 조사일	2018년 12/31
시 료 분석 일 자	2018년 12/31
분석보고서 일련번호	gum1231-공1

#### 2. 분 석 결 과

: 분석방법: 위상차현미경(PCM) 검측

NO	시료명	측정시간(분)	유량(L/min)	측정농도(개/cm3)	초과여부
1	#1	74	14	-	불검출
2	#2	74	14	-	불검출

#### \* 참 고

- 공기중 농도기준: 0.01개/cm3 이하
- 본 연구소의 허가없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 공기중 시료채취시 송풍기 등을 사용하여 비산시켰음.

분 석 자: 문 현 경

(유) 금 강 석 면 연 구 소


# ■ 시 료 채 취 위 치 도

석면함유자재명 없음 시료채취일 12/31 일페면적 없음 m 시료채취개수 1 EA  1 1동-2층  2학년 3학년 3학년 계단실 5학년 4학년	시 료 채 취 위 치											
현관 ●#1 복도 2학년	석면함유자재명	없음	ξ	료채취일	12/31	밀폐단	면적	없음	m²	시료채취:	개수	1 E <i>A</i>
● #1 복도 2학년 6학년	■ 1동-2층											
2학년 6학년			현곤	<u> </u>								
				<u> </u>	복도							
		2학년	3학년	계단실	53	학년	4	학년		6학년		

## ■ 시료채취위치도

		٨	l 료 채 취	위 치			
석면함유자재명	없음	시료채취일	12/31	밀폐면적	없음 m²	시료채취개수	1 EA

### ■ 1동-1층



## ■ 공기질시료 채취 사진대지

12/31

			12,01
채취위치	2층 복도	1층 교장실	
시료번호	#1	#2	
결 과	불검출	불검출	
사진대지	442		