

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 풍산초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관동	1971	교사	1,811.00㎡	2 / 0
2	식생활관/교실(영어실)	2008	급식실/식당	428.00㎡	2 / 0
3	화장실	1968	화장실	17.00㎡	1 / 0
4	창고2	1989	창고/차고	50.00㎡	1 / 0
5	창고1	1994	창고/차고	40.00㎡	1 / 0
6	숙직실	1972	숙직실	24.00㎡	1 / 0
7	관사1	1977	사택	24.00㎡	1 / 0
8	차고	1995	창고/차고	55.00㎡	1 / 0
9	관사2	2003	사택	47.00㎡	1 / 0
10	다목적교실	2014	실습실/특별교실	318.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관동	미확보	미적용	미평가	미실시
2	식생활관/교실(영어실)	미확보	미적용	미평가	미실시
3	다목적교실	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-11	출력일자	2018-10-05
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

풍산초등학교장

