



| 시료 번호 | 시료 채취 위치  | 건축 지체 | 방화 불문 구역       | 식면 함유 지체 면적 | 조면<br>표면적 | 식면<br>면유량(%) | 위해성<br>평가 점수 | 임대성<br>등급 |
|-------|-----------|-------|----------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| C-5   | 화장실 전실 천장 | 벽스    | 1-4층 화장실 전실    | 11.25       | 벽식면       | 7%           | 11           | A급        |
| C-6   | 강당 천장     | 벽스    | 강당, 문화전시관, 계단실 | 399.75      | 벽식면       | 4%           | 11           | B급        |
| C-7   | 계단실 천장    | 벽스    | 계단실 HALL       | 11.25       | 벽식면       | 4%           | 10           | D급        |
|       |           |       |                |             |           |              |              |           |
|       |           |       |                |             |           |              |              |           |
|       |           |       |                |             |           |              |              |           |
|       |           |       |                |             |           |              |              |           |
|       |           |       |                |             |           |              |              |           |
|       |           |       |                |             |           |              |              |           |

관리 방안

- \* 비상경계 조성이 동시에 있는 경우 손상에 대한 모두 식면 함유 건축지체 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수
- \* 식면 함유 건축지체를 인위적으로 손상시키지 않도록 함
- \* 건축물 유지보수 공사 시 식면 함유 설비 또는 자재가 훼손되어 식면이 파손되지 않도록 작업수행

\* 3000 : 450 m<sup>2</sup>