

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 금과초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관동	1985	교사	542.00㎡	1 / 0
2	식생활관	1987	급식실/식당	180.00㎡	1 / 0
3	후관동	1972	교사	1,085.00㎡	2 / 0
4	창고1	1987	창고/차고	50.00㎡	1 / 0
5	다목적교실	1975	강당/체육관	393.00㎡	1 / 0
6	창고2	1968	창고/차고	40.00㎡	1 / 0
7	관사1	1972	사택	59.00㎡	1 / 0
8	숙직실	1979	숙직실	33.00㎡	1 / 0
9	관사2	1984	사택	47.70㎡	1 / 0
10	차고	1995	창고/차고	45.00㎡	1 / 0
11	화장실	2007	화장실	21.90㎡	1 / 0
12	유치원	2006	교사	141.60㎡	1 / 0
13	창고3	1972	창고/차고	26.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관동	미확보	미적용		미실시
2	식생활관	미확보	미적용		미실시
3	후관동	미확보	미적용		미실시
4	다목적교실	미확보	미적용		미실시
5	유치원	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-09-26	출력일자	2018-10-02
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

금과초등학교장

