

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 금마초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관(교사)	1983	교사	1,368.00㎡	2 / 0
2	후관	1984	교사	1,549.00㎡	2 / 0
3	방과후교육관	1970	교사	426.00㎡	1 / 0
4	강당	1971	강당/체육관	287.00㎡	1 / 0
5	급식실	2007	급식실/식당	630.00㎡	1 / 0
6	창고3	1969	창고/차고	33.00㎡	1 / 0
7	창고1	1972	창고/차고	38.00㎡	1 / 0
8	창고2	1995	창고/차고	54.00㎡	1 / 0
9	유치원	1998	교사	361.32㎡	1 / 0
10	강당/체육관	2016	강당/체육관	982.76㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관(교사)	미확보	미적용		미실시
2	후관	미확보	미적용		미실시
3	방과후교육관	미확보	미적용		미실시
4	강당	미확보	미적용		미실시
5	급식실	미확보	미적용		미실시
6	유치원	미확보	미적용		미실시
7	강당/체육관	확보	전체적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-01
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

금마초등학교장

