


<선유도중학교 주1동 교실 2층 평면도 >

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	석면함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
C-7	복도 천장	텍스	1층: 행정실, 복도, 교장실 2층: 복도, 컴퓨터실, 과학실	91.76	백석면	4%	11점	낮음	* 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 * 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 * 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 * 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 * 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행
W-1	컴퓨터실 벽재	밤라이트	컴퓨터실, 복도, 과학실	110.88	백석면	8%	10점	낮음	

*건축자재별 그림 범례



*건축자재 인식표



*건축물명:

선유도 중학교
주1 교실

*건축물 소재지:

전라북도 군산시
옥도면 선유북길 89-1

*석면 조사 기관:

(주)진포환경컨설팅

*석면 분석 기관:

(주)진포환경컨설팅

*조사일자: 2014.07.23

*층 구분: 2층

*연면적: 363.54 m²