

석면농도측정 결과보고서

석면해체·제거작업 신고번호		전 주-20190295
신고현장	현장명(공사명·작업명) 전주 신성초등학교 강당 석면해체공사 (3층,4층)	전화번호 010-3682-8062
	소재지 전주시 완산구 평화8길 16-36 신성초등학교	
신고인	석면해체·제거업자명(상호) 성운건설 (주)	고용노동부 등록번호 4599

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도측정 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

2019 년 08 월 일

신고인(석면해체·제거업자) 성운건설 (주)



전주지방고용노동청장 귀하

첨부서류	별지 제17호의10서식의 석면농도측정 결과표
------	--------------------------

석면농도측정 결과표

1. 작업장개요

측정의뢰자 (석면해체·제거작업자)	현 장 명 (공사명·작업명)	전주 신성초등학교 강당 석면해체공사 (3층,4층)		
	현장소재지	전주시 완산구 평화8길 16-36 신성초등학교		
	석면해체·제거 작업 신고 번호	전 주-20190295	업 체 명	성운건설 (주)
	전 화 번 호	063-229-7754	대 표 자	신 보 롱

2. 측정일시 : 2019년 08월 06일 (1 일간)

3. 측정자(분석자포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비 고
최 옥 경	대기환경산업기사	88208140217I	
김 선 미	환경공학과		분석자

4. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량(L/min)	측정농도(개/㎤)	초과여부
측정결과서 참조				

5. 측정위치도(측정 장소)

[별 첨-2 참조]

「산업안전보건법 시행규칙」제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2019년 08월 일

측정기관(측정기관장) (유) 돌숨석면연구소 대 표 이



석면해체·제거업자

성운건설 (주)

귀하

측 정 결 과 서

측정위치		측정시간(Min)	유량(L/min)	측정농도(개/cm ³)	초과여부
4층	#1	100	10	0.003	기준치미만
	#2	100	10	0.004	기준치미만
	#3	100	10	0.003	기준치미만
3층	#4	100	10	0.003	기준치미만
	#5	100	10	0.003	기준치미만
	#6	100	10	0.004	기준치미만
	#7	100	10	0.004	기준치미만
	#8	100	10	0.003	기준치미만
	#9	100	10	0.003	기준치미만
	#10	100	10	0.002	기준치미만

- 이 성적서는 (유)돌숨석면연구소의 사전 서면 동의 없이 광고,선전, 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금함.
- 연구원의 허가 없이 재발행 될 수 없음.
- 본 시료는 별도의 요청이 없을시 결과 발송 후 30일 이내에 폐기처분 됨.


분석연구원 : 김 선 미














(유) 돌 숨 석 면 연 구 소



❖ 별첨 -2 [측정위치도(측정장소)]



❖ 별첨- 3 [측정사진]

			
#1	#2	#3	#4
			
#5	#6	#7	#8
		 <p>돌솜석면연구소 Dolsom Asbestos Research Institute</p>	
#9	#10		