

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 : 전라북도 전주시 완산구 덕적골1길 60 (평화동 1가) 완산중학교															
건축 허가일(신고일) : 2008년 03월 04일								준공일 : 2005년 02월 28일~~							
건축물 소유자의 성명 학교법인 완산학원								건축물 소유자의 주소 : 전주시 완산구 덕적골1길 60(평화동 1가)							
석면건축물안전관리인 성명 : 전 항 군								석면건축물안전관리인 주소 전주시 완산구 세내로 299,102/401 (아침도시 176)							
2. 석면건축자재 관리 내용															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 점검일 : 2017. 04. 14 점검자 : 전 항 군 </div>															
건축 자재	위 치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조치 내 용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 · 보수 형태 (점수)	유지 · 보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
텍스	본관2층	1	1	1	0	0	0	1	0	2	2	1	9	낮음	양호
바닥재	본관2층	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	1	10	낮음	양호
텍스	본관1층	1	2	1	0	0	0	1	1	2	2	1	11	낮음	여름방학에 교체예정
텍스	본관3층	1	0	1	0	0	0	1	0	2	2	1	9	낮음	양호
바닥재	본관3층	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	1	10	낮음	양호
텍스	본관4층	1	0	1	0	0	0	1	0	2	2	1	9	낮음	양호
바닥재	본관4층	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	1	10	낮음	양호
텍스	본관옥탑	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	8	낮음	양호
가스켓	본관옥상 물탱크실	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	8	낮음	양호
텍스	강당1층	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	1	9	낮음	양호
텍스	강당3층	1	1	1	0	0	0	1	0	2	2	1	9	낮음	양호
지붕재	강당옥탑	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	8	낮음	양호
텍스	안내실	1	1	1	0	0	0	1	1	1	2	1	8	낮음	양호
3. 비고(특이사항 기재)															
- 현재 본관 1층 천장텍스 일부에 백석면 4%는 여름방학기간에 교체 예정임															