

측정방법이 달라요~

귓속형 체온계

체온계의 적외선 센서가 귀에서 발생하는
적외선 파장을 감지, 고막의 온도를 측정하는 방식

이물질로 인한 측정 결과 오류 발생 가능



귓볼을 약간 잡아당겨 측정부와
고막이 일직선이 되도록
마주보게 한 후 측정



식품의약품안전처

측정방법이 달라요~

비접촉식 체온계

적외선 센서로
이마, 귀 뒤쪽 피부 표면의 온도를 측정하는 방식

측정 부위의 땀·이물질 제거 후 측정



- 이마나 귀 뒤쪽에 3회 정도 측정
- 센서를 손으로 만지지 않도록 주의