

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 용남초등학교

○ 건물내역

| 번호 | 건물명칭     | 건축년도 | 건물용도   | 연면적                  | 층수(지상/지하) |
|----|----------|------|--------|----------------------|-----------|
| 1  | 제1동사     | 1977 | 교사     | 681.55m <sup>2</sup> | 1 / 0     |
| 2  | 제2동사     | 1970 | 교사     | 171.00m <sup>2</sup> | 1 / 0     |
| 3  | 제3동사     | 1967 | 교사     | 165.00m <sup>2</sup> | 1 / 0     |
| 4  | 식생활관(4동) | 1960 | 급식실/식당 | 165.00m <sup>2</sup> | 1 / 0     |
| 5  | 숙직실      | 1983 | 숙직실    | 37.80m <sup>2</sup>  | 1 / 0     |
| 6  | 창고       | 1983 | 창고/차고  | 50.00m <sup>2</sup>  | 1 / 0     |

○ 내진성

| 번호 | 건물명칭     | 성능확보여부 | 확보방법 |      |      |
|----|----------|--------|------|------|------|
|    |          |        | 내진설계 | 성능평가 | 내진보강 |
| 1  | 제1동사     | 미확보    | 미적용  |      | 미실시  |
| 2  | 제2동사     | 미확보    | 미적용  |      | 미실시  |
| 3  | 제3동사     | 미확보    | 미적용  |      | 미실시  |
| 4  | 식생활관(4동) | 미확보    | 미적용  |      | 미실시  |

○ 기준일

| 조사일자 | 2017-12-08 | 출력일자 | 2018-10-01 |
|------|------------|------|------------|
|------|------------|------|------------|

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

용남초등학교장

