


페트병 전구 만들기

전북제일고등학교 자율동아리 BASE



세제 30cc를 계량컵에 담아 물 2L에 넣고 잘 섞어주세요.





햇빛을 잘 받는 곳에 페트병 전구 박스를 설치해줍니다.

💡 세제를 넣은 페트병

Tip. 밝기는 페트병 바로 아래가 아닌
측면에서 확인하세요!



💡 비어있는 페트병



반사된 햇빛의 밝기 674 lux

💡 물만 넣은 페트병



반사된 햇빛의 밝기 774 lux

💡 물엿을 넣은 페트병



반사된 햇빛의 밝기 837 lux