

석면건축물 관리대장

관리자	행정실장	교장
고일만	유석권	송장영

1. 건축물 현황

건축물 주소지 - 전북 장수군 장계면 백화로 4-31

건축 허가일(신고일)

준공일 1982년

건축물 소유자의 성명 백화여자고등학교

건축물 소유자의 주소

전북 장수군 장계면 백화로 4-31

석면건축물안전관리인 성명 고일만

석면건축물안전관리인 주소

전북 장수군 장계면 백화로 4-31

2. 석면건축자재 관리 내용 - 본관

점검일 2016년 9월 26일 ~ 10월 17일

건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해 성평 가 점수	위해성 등급	조치 내용
		바스락 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 · 보수 형태 (점수)	유지 · 보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천정재	1층 창고	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	6	5	유지관리
천정재	도서실	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	1	8	5	"
천정재	행정실	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	"
천정재	숙직실	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	1	6	5	유지관리
천정재	정보실	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	1	8	5	"
천정재	교장실	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	9	5	"
천정재	이사장실	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	6	5	유지관리
천정재	문서고	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	6	5	"
천정재	학생회의실	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	1	8	5	"
천정재	3층복도	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	9	5	유지관리
천정재	4층계단실	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	2	7	5	"
천정재	4층창고	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	6	5	"

3. 비고(특이사항 기재)

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 전북 장수군 장계면 백화로 4-31															
건축 허가일(신고일)								준공일 특별교실동, 매점 - 1994년, 경비실 - 1982년 체육관 - 2000년							
건축물 소유자의 성명 백화여자고등학교								건축물 소유자의 주소 전북 장수군 장계면 백화로 4-31							
석면건축물안전관리인 성명 고일만								석면건축물안전관리인 주소 전북 장수군 장계면 백화로 4-31							
2. 석면건축자재 관리 내용 - 특별교실동, 매점, 경비실, 체육관															
점검일 2016년 9월 26일 ~ 10월 7일															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해 성평 가 점수	위해성 등급	조치 내용
		바인딩 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 · 보수 형태 (점수)	유지 · 보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천정재	가사실	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	9	5	유지관리
천정재	성적처리실	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	9	5	"
천정재	매점주방	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	9	5	유지관리
천정재	경비실	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	9	5	"
천정재	무 대	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2	1	7	5	유지관리
천정재	2층공실	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	6	5	"
천정재	2층관람석	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	6	5	유지관리
천정재	2층기구실	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	6	5	"
3. 비고(특이사항 기재)															

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 전북 장수군 장계면 백화로 4-31															
건축 허가일(신고일)							준공일 기숙사1 - 1985년, 기숙사2 - 2001년, 기숙사3 - 2003년								
건축물 소유자의 성명 백화여자고등학교							건축물 소유자의 주소 전북 장수군 장계면 백화로 4-31								
석면건축물안전관리인 성명 고일만							석면건축물안전관리인 주소 전북 장수군 장계면 백화로 4-31								
2. 석면건축자재 관리 내용 - 기숙사 1, 2, 3,															
점검일 2016년 9월 26일 ~ 10월 7일															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해 성평 가 점수	위해성 등급	조치 내용
		바인딩 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천정재	1층복도	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	9	5	유지관리
천정재	2층복도	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	9	5	"
천정재	1층복도	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	9	5	유지관리
천정재	2층복도	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	9	5	"
천정재	2층복도	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2	1	7	5	유지관리
천정재	3층복도	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2	1	7	5	"
3. 비고(특이사항 기재)															