

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상 호	유한회사 남지건설	사업자등록번호 407-81-09477	
	주 소	전북 남원시 오들2길 13 2호 (도통동, 남지건설) (전화번호 : 063-635-4993)		
건 축 물	건물명	봉암초등학교 본관, 유치원 (관련 공사명 : 봉암초 석면해체제거공사)	위 치 전북 고창군 부안면 인촌로 505	
	연면적(㎡)		작업기간 2018. 07. 31. ~	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] 696.59㎡ (필요 시 별지 첨부)			
측정기관	대표자	(유)기현환경건설팀 소 병 훈	사업자등록번호 402-81-84428	
	주 소	전북 김제시 문화2길 13		
측정 일시	2018년 07월 31일			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	“ 후 면 별 첨 ”			

측정 지점 위치(도식도)

“ 후 면 별 첨 ”

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2018 년 월 일

제출인 유한회사 남지건설 박 영 선 (서명 또는 인)

고창군수 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	--------

※ 측정 결과

측정 일시	2018년 07월 31일			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	#1	부지 경계선	0.001	—
	#2	부지 경계선	0.001	—
	#3	부지 경계선	0.001	—
	#4	부지 경계선	0.002	—
	#5	위생설비 입구 (유치원 2층)	0.004	—
	#6	위생설비 입구 (본관_1층)	0.003	—
	#7	폐기물 반출구 (유치원 2층)	0.004	—
	#8	폐기물 반출구 (본관 1층)	0.003	—
	#9	폐기물 반출구 (본관 1층)	0.003	—
	#10	음압기 공기 배출구 (유치원)	0.004	—
	#11	음압기 공기 배출구 (본관 1층)	0.003	—
	#12	음압기 공기 배출구 (본관 1층)	0.003	—
	#13	폐기물 보관지점	0.003	—

※ 측정 지점 위치(도식도)

측정 지점 위치(도식도)



[봉암초등학교 본관, 유치원]

#1 ~ #4 부지 경계선 / #5 위생설비 입구_유치원 2층 / #6 위생설비 입구_본관 1층 / #7 폐기물 반출구_유치원 2층 /
 #8 ~ #9 폐기물 반출구_본관 1층 / #10 음압기 공기 배출구_유치원 / #11 ~ #12 음압기 공기 배출구_본관 1층 /
 #13 폐기물 보관지점



#1 (부지 경계선)



#2 (부지 경계선)



#3 (부지 경계선)



#4 (부지 경계선)



#5 (위생설비 입구_유치원 2층)



#6 (위생설비 입구_본관 1층)



#7 (폐기물 반출구_유치원 2층)



#8 (폐기물 반출구_본관 1층)



#9 (폐기물 반출구_본관 1층)



#10 (음압기 공기 배출구_유치원)



#11 (음압기 공기 배출구_본관 1층)



#12 (음압기 공기 배출구_본관 1층)



#13 (폐기물 보관지점)