

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제출인	상 호	유한회사 남지건설	사업자등록번호 407-81-09477
	주 소	전북 남원시 오들2길 13 2호 (도통동, 남지건설) (전화번호 : 063-635-4993)	
건 축 물	건물명	봉암초등학교 본관, 유치원 (관련 공사명 : 봉암초 석면해체제거공사)	위 치 전북 고창군 부안면 인촌로 505
	연면적(㎡)		작업기간 2018. 07. 31. ~ 08. 01.
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] 696.59㎡ (필요 시 별지 첨부)		
측정기관	대표자	(유)기현환경건설팀 소 병 훈	사업자등록번호 402-81-84428
	주 소	전북 김제시 문화2길 13	
측정 일시	2018년 08월 02일		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)
	검출석면		
“ 후 면 별 첨 ”			

측정 지점 위치(도식도)

“ 후 면 별 첨 ”

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2018 년 월 일

제출인 유한회사 남지건설 박 영 선 (서명 또는 인)

고창군수 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	--------

※ 측정 결과

측정 일시	2018년 08월 02일			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	#1	폐기물 보관지점	0.001	—

※ 측정 지점 위치(도식도)

측정 지점 위치(도식도)



#1 폐기물 보관지점

※ 석면비산 측정 사진

2018년 08월 02일 측정



#1 (폐기물 보관지점)