

점 검 확 인 서

1. 학교명 : 동계중고등학교
2. 석면 해체·제거 면적 : 232 m²
3. 점검일시 : 2018.08.06.
4. 점검내용 : 공사완료 후 청소상태, 석면함유 잔재물의 제거 여부 확인,
공기질 측정 등
5. 점검결과 : 이상없음
6. 학부모 입회 여부: 양해.

2018 년 08 월 06 일

해체·제거 업체(본인/대표자) : 소속 현장대리인 성명 이정국 (인)

발주자(감독): 소속 한양대학교 직급 사관 성명 한기서 (인)

해체·제거 감리인: 소속 한양대학교 직급 건축사 성명 한성수 (인)

특별 지도·점검자: 소속 경남YWCA 직급 사무장 성명 이영이 (인)
소속 한양대학교 직급 시설팀 성명 박상준 (인)

학교관계자: 소속 동계고 직급 교장 성명 노재환 (인)
소속 동계고 직급 각목관 성명 최정인 (인)

학부모: 성명 정병식 (인)
성명 (인)
성명 (인)

석면제거공사 완료 후 석면잔재물 조사서

학교명	동계중고등학교	해체·제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡ 이상
			<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 미만

☐ 석면제거 완료한 공간 전체에 대하여 잔재물 확인 후 아래 체크리스트에 ○ 표기

○ 석면의심잔재물 주요발견 부위 확인점검 체크리스트

- 아래 체크리스트에 기재된 위치의 모든 구역을 꼼꼼하게 확인 후 잔재물 없는 것으로 확인된 경우

○표기 하고, 붙임의 자료에 확인한 모든 구역에 대한 사진 첨부

※ 청소 미비한 구역은 청소 완료 후 사진촬영하여 첨부

연번	교실 명	창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부 & 뒷공간	마루바닥 틈새	칠판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
1	영양사실	○		○	○	○			○
2	준비실	○	○			○			○
3	세척실	○		○					○
4	현식실	○			○			○	○
5	강장회의실	○	○					○	○
6									
7									
8									





2018. 8. 6.

모니터단 모니터단장 석면관리자 모니터원 모니터원 모니터원 모니터원 모니터원 모니터원 관련업체 감리자 석면철거자 교육청 주무관 주무관	소속명 : 동계중고등학교 소속명 : 동계중고등학교 소속명 : 동계중고등학교 소속명 : 전국 YWCA 소속명 : 소속명 : 소속명 : 소속명 : (주)세종철거공사 소속명 : 석면안전관리 소속명 : 순창교육지원청 소속명 : 순창교육지원청	성명 : 노재환 성명 : 최정호 성명 : 강병석 성명 : 이애이 성명 : 성명 : 성명 : 성명 : 한성수 성명 : 이광우 성명 : 한영지 성명 : 박성준	(성명)한 (성명)최 (성명)강 (성명)이 (성명) (성명) (성명) (성명)한 (성명)이 (성명)한 (성명)박
---	--	--	--

붙임**실별 철거후 사진 (공사한 모든 실에 대해 사진 첨부)****□ 영양사실**

창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부&뒷공간
			
마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
			





□ 준비실

창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부&뒷공간
			
마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
			





□ 세척실

창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부&뒷공간
			
마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
			

□ 급식실

창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부&뒷공간
			
마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
			

□ 강당탈의실

창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부&뒷공간
			
마루바닥 틈새	칠판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
			

□ 순창중 급식실

창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부&뒷공간
			
마루바닥 틈새	칠판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
			