

점 검 확 인 서

1. 학교명 : 동계고등학교
2. 석면 해체·제거 면적 : 1650㎡ (1차)
3. 점검일시 : 2018.2.27.
4. 점검내용 : 공사완료 후 청소상태, 석면함유 잔재물의 제거 여부 확인,
공기질 측정 등
5. 점검결과 : 이상없음.
6. 학부모 입회 여부: 입회.

2018 년 2 월 27 일

해체·제거 업체(본인/대표자) :

(인)

발주자(감독) : 소속	순창교육지원청	직급	서영9급	성명	한예지	한예지
공사업체 현장대리인: 소속	동계중공업	직급	직무	성명	강대식	강대식
특별 지도·점검자: 소속	동계중고등학교	직급	학부모	성명	김선영	김선영
(공사 감독이 아닌 자)	동계중고등학교		학부모		이은양	이은양
	동계중고등학교		학부모		강연두	강연두

붙임 1 대청소 완료 후 석면잔재물 조사표

학교명	동계고등학교	해체·제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡이상 <input type="checkbox"/> 800㎡미만
소재지	전라북도 순창군	전화번호	063-652-4306

□ 석면제거 완료한 공간 전체에 대하여 잔재물 확인 후 아래 체크리스트에 ○ 표기

연번	교실 명	창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부 & 뒷공간	마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부	그 외 구역
1	교장실	○	○	○	○	○	○	○	○	
2	교무실	○	○	○	○	○	○	○	○	
3	3-1	○	○	○	○	○	○	○	○	
4	2-1	○	○	○	○	○	○	○	○	
5	1-1	○	○	○	○	○	○	○	○	
6	과학실1	○	○	○	○	○	○	○	○	
7	영어실	○	○	○	○	○	○	○	○	
8	음악실	○	○	○	○	○	○	○	○	
9	상대강연	○	○	○	○	○	○	○	○	
10	체력강화실1	○	○	○	○	○	○	○	○	
11	체력강화실2	○	○	○	○	○	○	○	○	
12	학생복제실	○	○	○	○	○	○	○	○	
13	미술·수학실	○	○	○	○	○	○	○	○	
14	수학실	○	○	○	○	○	○	○	○	
15	과학실2	○	○	○	○	○	○	○	○	

2-1 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	시료채취위치	건축자재	비고
기타의견				

2018. 2. 20 .

학교석면관리인

교육청

관계기관

(소속) 순창교육지원청

(소속) 동계중고등학교

(소속) 동계중고등학교

동계중고등학교

동계중고등학교

직급 : 시설장

직급 : 학부보

직급 : 학부보

학부보

학부보

성명 : 최정연

성명 : 한예지

성명 : 강대식

성명 : 김선영

이은양

강연우

최정연

한예지

강대식

김선영

이은양

강연우

붙임1-1 교실별 의심지역 사진 [공사한 모든 실에 대해 사진 첨부]

□ 연번1 : 교무실

창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부&뒷공간
			
마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
			

□ 연번2 : 교무실

창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부&뒷공간
			
마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
			

□ 연번3 : 3-1교실

창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부&뒷공간
			
마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
			

□ 연번4 : 2-1교실

창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부&뒷공간
			
마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
			

□ 연번5 : 1-1교실

창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부&뒷공간
			
마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
			

□ 연번6 : 2층 과학실

창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부&뒷공간
			
마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
			






□ 연번7 : 영어실

창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부&뒷공간
			
마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
			

□ 연번8 : 음악실

창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부&뒷공간
			
마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
			

□ 연번9 : 상담실

창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부&뒷공간
			
마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
			

□ 연번10 : 체력단련실1

창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부&뒷공간
			
마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
			

□ 연번11 : 체력단련실2

창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부&뒷공간
			
마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
			

□ 연번12 : 학생복지실

창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부&뒷공간
			
마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
			

□ 연번13 : 미술,수학실

창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부&뒷공간
			
마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
			

□ 연번14 : 수학실

창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부&뒷공간
			
마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
			

□ 연번15 : 3층 과학실

창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부&뒷공간
			
마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
			