


< 군산초등학교 본관동 지하층 평면도 >

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	등일 물질 구역	석면함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
				석면함유 건축자재 없음					

*건축자재별 그림 범례



*건축자재 인식표



*건축물명 :

군산초등학교 본관동

*건축물 소재지 :

전라북도 군산시
중앙로 170

*석면 조사 기관:

(주)진포환경컨설팅

*석면 분석 기관:

(주)진포환경컨설팅

*조사일자: 2014.07.30

*층 구분 : 지하층

*연면적 : 93.15 m²