


사 진 대 지

❖ 공 사 명 : 군산중앙여고 석면 해체 제거 공사

❖ 공사 장소 : 세척실

❖ 공사 일자 : 2018. 01. 06.

공 사 전



공 사 후




사 진 대 지

❖ 공 사 명 : 군산중앙여고 석면 해체 제거 공사


❖ 공사 장소 : 세척실

❖ 공사 일자 : 2018. 01. 06.

공 사 중



공 사 중




사 진 대 지

❖ 공 사 명 : 군산중앙여고 석면 해체 제거 공사

❖ 공사 장소 : 화장실 (남)

❖ 공사 일자 : 2018. 01. 06.

공 사 전



공 사 후



사 진 대 지

❖ 공 사 명 : 군산중앙여고 석면 해체 제거 공사

❖ 공사 장소 : 화장실 (여)

❖ 공사 일자 : 2018. 01. 06.

공 사 전

공사명	군산중앙여고
공 종	석면해체제거
위 치	화장실
내 용	공사 이전

공 사 후

공사명	군산중앙여고
공 종	석면해체제거
위 치	화장실, 여
내 용	해체제거작업 이후

사 진 대 지


❖ 공 사 명 : 군산중앙여고 석면 해체 제거 공사

❖ 공사 장소 : 화장실

❖ 공사 일자 : 2018. 01. 06.


공 사 중

공사명	군산중앙여고
공 종	석면해체제거
위 치	화장실. 남
내 용	비닐보양 작업 이후



공 사 중

공사명	군산중앙여고
공 종	석면해체제거
위 치	화장실. 여
내 용	비닐보양 작업 이후



사 진 대 지

❖ 공 사 명 : 군산중앙여고 석면 해체 제거 공사

❖ 공사 장소 :

❖ 공사 일자 : 2018. 01. 06.

표 지 판



공사명	군산중앙여고
공 종	석면해체제거
위 치	
내 용	표지판

위생 설비



공사명	군산중앙여고
공 종	석면해체제거
위 치	
내 용	위생설비

사 진 대 지

❖ 공 사 명 : 군산중앙여고 석면 해체 제거 공사

❖ 공사 장소 :

❖ 공사 일자 : 2018. 01. 06.

보호구 점검



보호구 점검




사 진 대 지

❖ 공 사 명 : 군산중앙여고 석면 해체 제거 공사


❖ 공사 장소 :

❖ 공사 일자 : 2018. 01. 06.

해체 제거 작업



해체 제거 작업




사 진 대 지

❖ 공 사 명 : 군산중앙여고 석면 해체 제거 공사


❖ 공사 장소 :

❖ 공사 일자 : 2018. 01. 06.

습윤 작업



습윤 작업



사 진 대 지

❖ 공 사 명 : 군산중앙여고 석면 해체 제거 공사


❖ 공사 장소 :

❖ 공사 일자 : 2018. 01. 06.

포장 작업



음압기 가동



사 진 대 지

❖ 공 사 명 : 군산중앙여고 석면 해체 제거 공사

❖ 공사 장소 :

❖ 공사 일자 : 2018. 01. 06.

폐기물
포장
보관



폐기물 표지

