

석면 잔재물 조사표

시설명	호남고등학교(본관동)	대표자	최범수	전화번호	063-570-7882
소재지	전북 정읍시 정읍남로 1364-13			해체제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡이상 <input type="checkbox"/> 800㎡미만

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		4 (본관, 하연관 매점, 다목적)	의심 잔재를 발견 건물 수		없음
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재를 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
확인결과 (개선여부 등 의견)					

2024. 2. 1.

조사자 (모니터단 구성원)	(소속) 호남고등학교	직급 : 교감	성명 : 김기환	
	(소속) 호남고등학교	직급 : 주무관	성명 : 박성규	
	(소속) 호남고등학교	직급 : 학부모	성명 : 최영진	
	(소속) 호남고등학교	직급 : 학부모	성명 : 이은숙	
	(소속) 호남고등학교	직급 : 학부모	성명 : 정연희	
	(소속) 외부전문가	직급 : 건축사	성명 : 최민성	
	(소속) 삼빛나는 회생실현원	직급 : 사무국장	성명 : 류주욱	
	(소속) ON건축사사무소	직급 : 건축사	성명 : 박혜진	