

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 전북 완주군 고산면 고산천로 551-23 고산고등학교															
건축 허가일(신고일)										준공일 1981.5.14					
건축물 소유자의 성명 전라북도교육감										건축물 소유자의 주소 전북 전주시 완산구 홍산로 111 전라북도교육청					
석면건축물안전관리인 성명 황준호										석면건축물안전관리인 주소 전북 완주군 고산면 고산천로 551-23 고산고등학교					
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일: 2017.12.28.															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조치 내 용
		바 스 넝 (점수)	손 상 상 태 (점수)	석 면 함 유 량 (점수)	진 동 (점수)	기 류 (점수)	누 수 (점수)	유 지 · 보 수 형 태 (점수)	유 지 · 보 수 빈 도 (점수)	상 주 인 원 또 는 거 주 자 수 (점수)	구 역 의 사 용 빈 도 (점수)	구 역 의 사 용 시간 (점수)			
천정재	식생활관 식당	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	1	6	낮음	
천정재	식생활관 영양사실 외	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	6	낮음	
천정재	강당 체력단련실 외	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	4	낮음	
3. 비고(특이사항 기재)															