

9. 석면지도

석 면 지도

현장명 : 남원도통초 외1교(남원여고) 석면 사전 검증용역
[남원여자고등학교]






석면스토리 주식회사

Asbestos building survey Asbestos-story Co.Ltd

전북 전주시 완산구 축고개로 21
TEL : 063)253-2200 FAX : 063)901-7222

현장명 : 남원도통초 외1교(남원여고) 석면 사전 검증구역 [남원여자고등학교]

지상1층





생활관

건축 자재명	그 림	건축 자재명	그 림
지붕재		바닥재	
천장재		분무재 (폼칠재)	
벽 재		내화 피복재	
배관재 (보온)		칸막이	
배관재 (연결)		비석면	
기타 물질			
시료 위치		자 재 명	
1. 지붕:R 2. 천장:C 3. 벽:W 4. 칸막이:P 5. 바닥:F 6. 외벽:EX 7. 배관:PI 8. 기타:표기		S: 슬레이트 T: 텍 스 BL: 발라이트 G: 개 스 킷 CE: 시멘트 VT: 비닐타일 P: 종이벽지 PL: 플라스틱 V: 비닐장판 WO: 목재 GB: 석고보드 ST: 석재 PA: 페인트 LM: 보온재 AL: 알루미늄 SM: 폼칠재 PO: 자기질타일 AS:아스팔트싱글	
건축자재 인식표			
석면불검출		석면검출	
		검출구역	
전북 남원시 광천북길 229-11			
21-06-01			
2021. 06. 18.			
석면스토리(주)			

현장명 : 남원도통초 외1교(남원여고) 석면 사전 검증구역 [남원여자고등학교]

지상2층



생활-8
천장 텍스
(백석면3%)

생활관

건축 자재명	그림	건축 자재명	그림
지붕재		바닥재	
천장재		분무재 (폼칠재)	
벽재		내화 피복재	
배관재 (보온)		칸막이	
배관재 (연결)		비석면	
기타 물질			

시료 위치	자재명
1. 지붕:R	S: 슬레이트 T: 텍스
2. 천장:C	BL: 방라이트 G: 개스킷
3. 벽:W	CE: 시멘트 VT: 비닐타일
4. 칸막이:P	P: 종이벽지 PL: 플라스틱
5. 바닥:F	VI: 비닐장판 WO: 목재
6. 외벽:EX	GB: 석고보드 ST: 석재
7. 배관:PI	PA: 페인트 LM: 보온재
8. 기타:표기	AL: 알루미늄
	SM: 폼칠재
	PO: 자기질타일
	AS:아스팔트성글

건축자재 인식표

 시료 번호 시료 위치 시료 개수	 시료 번호 시료 위치 시료 개수
석면불검출	석면검출
	검출구역

시료 번호	시료 채취 장소	건축자재	동일구역	면적(m ²)	석면종류	함유율(%)	위험성평가 점수/등급	비고	현장주소 (기관명)	전북 남원시 광천북길 229-11
생활-8	2F 복도 천장	텍스	-	37.84 m ²	백석면	3%	-	-	도면번호	21-06-02
									조사일자	2021. 06. 18.
									조사기관	석면스토리(주)