

석면 잔재물 조사표

조사일	2019. 01. 07.	학교명	전주여자고등학교	전화번호	063-710-5503
시간	16:00 ~ 19:20	소재지	전주시 덕진구 모래내6길	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

□ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
320	도서관						

□ 석면 의심물질 (잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
도서관	01	1층사무실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
도서관	01	1층 중앙홀	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
도서관	01	1층 미디어실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
도서관	01	1층 도서관	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
도서관	01	2층휴게실	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
도서관	01	2층공용6실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
도서관	01	2층복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
도서관	01	2층진로정보부실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
도서관	01	2층진학정보센터실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
도서관	01	2층 교실2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
도서관	01	3층 계단실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

조사자	(소속) 전라북도	직급: 공보9급	성명: 김 병욱	(서명) 김 병욱
	(소속) 전북 YWCA	직급:	성명: 김현정	(서명) 김현정
	(소속)	직급: 외부전문가	성명: 박 은 의	(서명) 박 은 의
	(소속) 전라북도	직급: 학부보	성명: 김 은 경	(서명) 김 은 경
	(소속) 전라북도	직급: 행정부보	성명: 곽 신 의	(서명) 곽 신 의
	(소속) 2	직급:	성명:	(서명)
	(소속)	직급:	성명:	(서명)
	(소속)	직급:	성명:	(서명)
	(소속)	직급:	성명:	(서명)
	(소속)	직급:	성명:	(서명)