



< 문화초등학교 주4 축구부휴게실동 >

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	식면함유 자재 면적	식면 종류	식면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
									* 식면함유 의심자재 없음.

* 건축자재별 그림 명례



* 건축자재 인식표



식면 함유 시료



식면 비함유 시료

- * 건축 물 명 : 주4 축구부휴게실동
- * 건축물 소재지 : 진북 군산시 문화동 문화안길 51
- * 식면 조사 분석 기관 : (주)진포환경컨설팅
- * 조사일자 : 2014.08.19
- * 항 구 분 : 지상1층
- * 항별면적 : 120.51 m²