

< 문화초등학교 주3 급식실동 >

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	석면함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
주3 C-1	식당 천장	텍스(천장재)	텍스 천장재 전체	-	-	-	-	-	* 석면함유자재 없음.

*건축자재별 그림 범례

천장재 / 바닥재

벽 재 / 보온재

배관재 / 기타물질

붐칠재 / 내화피복재

지붕재 / 칸막이

비석면

*건축자재 인식표

시료 번호 / 시료 위치 / 건축자재 (함유율)

석면 함유 시료

시료 번호 / 시료 위치 / 건축 자재

석면 비함유 시료

*건 축 물 명 :
주3 급식실동

*건축물 소재지 :
전북 군산시 문화동
문화안길 51

*석면 조사,분석 기관:
(주)진포환경컨설팅

*조사일자: 2014.08.19

*층 구 분 : 지상1층

*층별연면적 :
589.79 m^2