

석면제거공사 완료 후 석면잔재물 조사서

학교명	이리남성여자고등학교	해체·제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡이상
			<input type="checkbox"/> 800㎡미만

□ 석면제거 완료한 공간 전체에 대하여 잔재물 확인 후 아래 체크리스트에 ○ 표기

○ 석면의심잔재물 주요발견 부위 확인점검 체크리스트








- 아래 체크리스트에 기재된 위치의 모든 구역을 꼼꼼하게 확인 후 잔재물 없는 것으로 확인된 경우

○표기 하고, 붙임의 자료에 확인한 모든 구역에 대한 사진 첨부

※ 청소 미비한 구역은 청소 완료 후 사진촬영하여 첨부

연번	교실 명	창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부 &뒷공간	마루바닥 틈새	천판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
1	남휴게실	○	○	○	○	○		○	○
2	여휴게실	○	○	○	○	○		○	○
3	방송실	○	○	○	○	○	○	○	○
4	교장실	○	○	○	○	○	○	○	○
5	회의실	○	○	○	○	○		○	○
6	행정실	○	○	○	○	○	○	○	○
7	교무실	○	○	○	○	○	○	○	○
8	허브실	○	○	○		○		○	○
9	홈베이스 (3층)	○		○		○		○	
10	영어연구 실(4층)	○	○	○		○			○
11									
12									
13									
15									
16									
기재란이 부족할 시 표를 늘려서 작성									

2019. 1 . 2 .

확인자	석면감리자	업체명 : 	성명 : 구지연	
	석면철거자	업체명 : 시건설	성명 : 최민철	
	외부전문가	업체명 :	성명 : 김영섭	
	학교석면안전관리인	업체명 :	성명 : 안국영	
	학부모		성명 : 정동현	
	시민단체		성명 : 이준하	
	모니터링 단장		성명 : 류종우	