석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황

건축물 주소지	전라북도 군산시 나포면 교동1길 23(옥곤리 261번지)		
건축허가일(신고일)		준공일	1970.07.20.
건축물 소유자의 성명	전라북도교육감	건축물소유자의 주소	전라북도 전주시 완산구 홍산로 111
석면건축물안전관리인 성명	이성연	석면건축물안전관리인의 주소	전라북도 군산시 영명길6 108동 705호

2. 석면 건축자재 관리 내용

점검일자 2016.11.28.

건축 자재	위치	물리적평가			잠재적 손상가능성 평가			건축물유지.보수에 따른 손상가능성 평가		인체노출 가능성 평가			위해성 평가 점수	위해성 등급	조치 내용
		비산성	손상 상태	석면 함유량	진동	기류	누수	유지. 보수 형태	유지 보수 빈도	상주 인원 또는 거주자수	구역의 사용 빈도	구역의 사용 시간			
천정재	본관동 (2층 6학년,5학년,4학년,복도1 계단실3, 옥상층 계단실1 천장)	1	0	1	1	1	0	0	0	0	2	2	8	5	
칸막이	본관동 (1,2층 화장실(남,여) 칸막이)	1	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	7	5	
천정재	본관동 (1,2층 화장실(남,여) 천장)	1	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	7	5	
천정재	본관동 (2층 복도, 계단실2 천장)	1	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	7	5	
천정재	본관동 (2층 2학년,디지털도서관, 3층 천장)	1	0	1	1	1	0	0	0	0	2	2	8	5	
천정재	본관동 (1층 복도, 현관,컴퓨터실,보건실, 행정실,1학년 천장)	1	0	1	1	1	0	0	0	0	2	2	8	5	
천정재	본관동 (1층 복도1, 과학실,교무실, 교장실 천장)	1	0	1	1	1	0	0	0	1	2	2	9	5	
천정재	본관동 (1층 보육실 학습도움실, 학습지원실 천장)	1	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	7	5	
천정재	유치원 (현관, 잠자는방 천장)	1	0	1	1	1	0	0	0	2	2	1	9	5	

3. 비고(특이사항 기재) 석면지도 및 석면홍보물 홈페이지 탑재일 2016.11.29.

결재	담당	행정실장	교장
	이성연	이천미	최홍근