

<첨 부> 석면잔재물 조사표 양식

## 석면잔재물 조사표

학교명	서영여자고등학교	대표자	한병언	전화번호	530-2324
소재지	전북 정읍시 명덕1길 66-10			해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800㎡미만

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		1동(9실)	의심 잔재를 발견 건물 수	—	
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
지은관	가사실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
지은관	음악실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
지은관	음악준비실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
지은관	이사장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
지은관	법인실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
지은관	역사실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
지은관	물리실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
지은관	정보실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
지은관	정보준비실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고

확인결과 (개선여부 등 의견)	잔재물 확인무
------------------------	---------

2021. 2. 1.

조사자  
(모니터단  
구성원)

(소속) 서영여자고등학교  
 (소속) 서영여자고등학교  
 (소속) 서영여자고등학교  
 (소속) 서영여자고등학교  
 (소속) 외부전문가  
 (소속) 안전보건공단

가산건축사사무소  
서영여고

단장(교감)  
 석면안전관리인  
 학부모  
 학부모  
 직급: 소장  
 직급: 과장

일반교육  
행정실장

성명: 김 용 운  
 성명: 김 동 욱  
 성명: 박 정 자  
 성명: 최 미 영  
 성명: 권 봉 훈  
 성명: 신 호 자

김세은 김세은  
 김창은 김창은