

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 안성초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관동	2003	교사	7,237.00㎡	4 / 1
2	다목적교실	1994	실습실/특별교실	275.00㎡	1 / 0
3	교사3	1997	교사	378.00㎡	1 / 0
4	창고1	1983	창고/차고	52.00㎡	1 / 0
5	창고2	1996	창고/차고	48.00㎡	1 / 0
6	관사3	1991	사택	100.00㎡	1 / 0
7	관사2	1991	사택	42.00㎡	1 / 0
8	관사1	1983	사택	43.00㎡	1 / 0
9	관사4	2001	사택	430.00㎡	3 / 0

○ 내진성

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관동	미확보	미적용	미평가	미실시
2	다목적교실	미확보	미적용	미평가	미실시
3	교사3	미확보	미적용	미평가	미실시
4	관사4	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일

조사일자	2018-10-05	출력일자	2018-10-11
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

안성초등학교장

