

석면건축물 관리대상

관리자	행정실장	교장
고일만	송광호	서미숙

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 - 전북 장수군 장계면 백화로 4-31															
건축 허가일(신고일)		준공일 본관, 경비실-1982년, 매점-1994년, 기숙사1-1985년, 기숙사2-2001년													
건축물 소유자의 성명 백화여자고등학교		건축물 소유자의 주소 전북 장수군 장계면 백화로 4-31													
석면건축물안전관리인 성명 고일만		석면건축물안전관리인 주소 전북 장수군 장계면 백화로 4-31													
2. 석면건축자재 관리 내용 - 본관, 매점, 경비실, 기숙사1, 기숙사2															
점검일 2018년 06 월 4 일 ~ 06 월 14 일															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해 성평 가 점수	위해성 등급	조치 내용
		바닥 층(점수)	상 층(점수)	석면 현상(점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	상 원 또는 가 주 자 수 (점수)	구 획 사 용 빈 도 (점수)	구 획 사 용 시 간 (점수)			
천정재	이사장실	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	7	낮음	유지관리
천정재	4층창고	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	낮음	"
천정재	매점주방	0	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	8	낮음	유지관리
천정재	경비실	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	5	낮음	"
천정재	1층복도	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	7	낮음	유지관리
천정재	2층복도	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	7	낮음	"
천정재	1층복도	1	0	1	0	1	0	1	1	1	2	2	11	낮음	유지관리
천정재	2층복도	1	0	1	0	1	0	1	1	1	2	2	11	낮음	"
3. 비고(특이사항 기재)															