

석면건축물 관리대장

관리자	행정실장	교장
고일만	김영희	백화리

1. 건축물 현황

건축물 주소지 - 전북 장수군 장계면 백화로 4-31

건축 허가일(신고일)

준공일 경비실-1982년, 체육관- 1984년
관사 1-1985년, 기숙사2-2001년

건축물 소유자의 성명 백화여자고등학교

건축물 소유자의 주소
전북 장수군 장계면 백화로 4-31

석면건축물안전관리인 성명 고일만

석면건축물안전관리인 주소
전북 장수군 장계면 백화로 4-31

2. 석면건축자재 관리 내용 - 체육관 탈의실, 경비실, 관사 1

점검일 2020년 06 월 일 ~ 06 월 일

건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해 성평 가 점수	위해성 등급	조치 내용
		바인딩 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천정재	체육관탈의실	2	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	9	낮음	
천정재	경비실	2	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	6	낮음	
	관사 ↓														
천정재	1층복도	2	0	1	0	1	0	1	1	1	2	2	11	낮음	
천정재	2층복도	2	0	1	0	1	0	1	1	1	2	2	11	낮음	
천정재	101호	2	0	1	0	1	0	1	1	1	2	2	11	낮음	
천정재	102호	2	0	1	0	1	0	1	1	1	2	2	11	낮음	
천정재	103호	2	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	9	낮음	
천정재	104호	2	0	1	0	1	0	1	1	1	2	2	11	낮음	
천정재	105호	2	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	9	낮음	
천정재	106호	2	0	1	0	1	0	1	1	1	2	2	11	낮음	
천정재	201호	2	0	1	0	1	0	1	1	1	2	2	11	낮음	
천정재	202호	2	0	1	0	1	0	1	1	1	2	2	11	낮음	
천정재	203호	2	0	1	0	1	0	1	1	1	2	2	11	낮음	
천정재	204호	2	0	1	0	1	0	1	1	1	2	2	11	낮음	
천정재	205호	2	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	9	낮음	
천정재	206호	2	0	1	0	1	0	1	1	1	2	2	11	낮음	

3. 비고(특이사항 기재)

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 - 전북 장수군 장계면 백화로 4-31															
건축 허가일(신고일)					준공일 경비실-1982년, 관사 1-1985년,					체육관- 1984년 기숙사2-2001년					
건축물 소유자의 성명 백화여자고등학교					건축물 소유자의 주소 전북 장수군 장계면 백화로 4-31										
석면건축물안전관리인 성명 고일만					석면건축물안전관리인 주소 전북 장수군 장계면 백화로 4-31										
2. 석면건축자재 관리 내용 - 기숙사2															
점검일 2020년 06 월 일 ~ 06 월 일															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해성 평가 점수	위해성 등급	조치 내용
		바닥 상태 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천정재	1층복도	2	0	1	0	1	0	1	1	1	2	2	11	낮음	
천정재	2층복도	2	0	1	0	1	0	1	1	1	2	2	11	낮음	
천정재	101호	2	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	9	낮음	
천정재	102호	2	0	1	0	1	0	1	1	1	2	2	11	낮음	
천정재	103호	2	0	1	0	1	0	1	1	1	2	2	11	낮음	
천정재	104호	2	0	1	0	1	0	1	1	1	2	2	11	낮음	
천정재	105호	2	0	1	0	1	0	1	1	1	2	2	11	낮음	
천정재	106호	2	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	9	낮음	
천정재	107호	2	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	9	낮음	
천정재	108호	2	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	9	낮음	
천정재	109호	2	0	1	0	1	0	1	1	0	2	2	11	낮음	
천정재	110호	2	0	1	0	1	0	1	1	1	2	2	11	낮음	
천정재	201호	2	0	1	0	1	0	1	1	1	2	2	11	낮음	
천정재	202호	2	0	1	0	1	0	1	1	1	2	2	11	낮음	
천정재	203호	2	0	1	0	1	0	1	1	1	2	2	11	낮음	
천정재	204호	2	0	1	0	1	0	1	1	1	2	2	11	낮음	
천정재	205호	2	0	1	0	1	0	1	1	1	2	2	11	낮음	
천정재	206호	2	0	1	0	1	0	1	1	1	2	2	11	낮음	
천정재	207호	2	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	9	낮음	
천정재	208호	2	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	9	낮음	
천정재	209호	2	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	9	낮음	
천정재	210호	2	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	9	낮음	
천정재	부사감실	2	0	1	0	1	0	1	1	0	2	2	11	낮음	
3. 비고(특이사항 기재)															