

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 배영고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사동	1994	교사	5,475.24㎡	4 / 1
2	성계당(체육관)	1994	강당/체육관	1,264.50㎡	2 / 0
3	조회대	1994	기타	111.18㎡	1 / 1
4	성오관(식생활관,기숙사)	1994	기숙사/합숙소	1,845.24㎡	4 / 0
5	식생활관 휴게시설	1995	기타	34.56㎡	1 / 0
6	오당(다목적동)	1998	강당/체육관	1,045.44㎡	2 / 0
7	들풀서재(도서관)	2003	도서실	1,003.81㎡	2 / 0
8	평심관(도서관)	2011	기숙사/합숙소	1,116.90㎡	2 / 1

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사동	미확보	미적용		미실시
2	성계당(체육관)	미확보	미적용		미실시
3	성오관(식생활관,기숙사)	미확보	미적용		미실시
4	오당(다목적동)	미확보	미적용		미실시
5	들풀서재(도서관)	미확보	미적용		미실시
6	평심관(도서관)	확보	전체적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-01
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

배영고등학교장