

시료변호

시료 적연증명
●필 (학오증)

천장재

바닥재

벽재

파이프보드재

문밀재

가스켓

보금자리
(침대자)

내화학복자

지붕재

기계설비

미흡양물출구

* 비석면지점 명례

시료변호
재희시료
장소 ●필

석면비검출지역

기판재

배영고등학교

건물재

오당

조사필자

2013. 03. 19, 21

조사기관명


(유)와이에스산업



2층

오 - 2-1

천장 텍스	백석면 3%
-------	--------



시료변호
시료 석면류
• • (착오율)

천장자 바닥자
벽체 퍼스트보드재

단열자 가스켓
• • (착오율)

• • (착오율)
내화재자
지붕자

기타재
미설정률

* 비석면지점 봄례

시료변호
재화시료
정소
• •

석면비경출지역
• •

기준령

배영고등학교

건물령

오당


조사필자

2013. 03. 19, 21

조사기관령

(유)와이에스산업

1층



* 석면함유지점 범례

시료면오
시료(의연용) 바닥지
전장지

벽지
파이프보드지

단밀지
가스켓

점보지
(돌과지)
내화력복지

지방지
기피복지

미술성형지

* 비석면면지점 봄례

시료면오
태지시료
창소 ■■■

석면비검출지역

기판지

비영고등학교

건물지

돌물관


조사필자

2013. 03. 19, 21

조사기관명

(유)와이에스산업

2층



* 석면암유지점 범례

시료번호

시료
의연증류
그림
(판오름)

천장지
바닥지

내재
파이프보온재

단열지
가스켓

점보지
(돌김지)

내화학복지

지붕지
기타별길

미술정화용

* 비석면면지점 범례



석면비경출지역

기판용

배영고등학교

건물용

들물관

조사필자

2013. 03. 19, 21

조사기관명

(유)와이에스산업