

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 배영중학교

○ 건물내역

| 번호 | 건물명칭 | 건축년도 | 건물용도 | 연면적 | 층수(지상/지하) |
|----|------|------|-------|-----------|-----------|
| 1 | 교사동 | 1994 | 교사 | 4,291.74㎡ | 4 / 0 |
| 2 | 수위실 | 1994 | 경비실 | 37.35㎡ | 1 / 0 |
| 3 | 창고 | 2013 | 창고/차고 | 60.00㎡ | 1 / 0 |
| 4 | 교사동2 | 2003 | 교사 | 92.07㎡ | 1 / 0 |

○ 내진성능

| 번호 | 건물명칭 | 성능확보여부 | 확보방법 | | |
|----|------|--------|------|------|------|
| | | | 내진설계 | 성능평가 | 내진보강 |
| 1 | 교사동 | 미확보 | 미적용 | | 미실시 |
| 2 | 교사동2 | 미확보 | 미적용 | | 미실시 |

○ 기준일자

| | | | |
|------|------------|------|------------|
| 조사일자 | 2017-12-08 | 출력일자 | 2018-10-01 |
|------|------------|------|------------|

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

배영중학교장