

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) 하나건설	사업자등록번호 807-05-01079		
	주 소 전주시 덕진구 동산동(여의동) 688번지 2호			
건 축 물	건물명 번암초등학교 (후관동)	위치 장수군 동강길 21 (번암초등학교)		
	연면적(m ²) m ²	작업기간 2018.12.25 ~ 2019.03.19		
	석면건축자재[길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)] 석면 (텍스타일: 177m ²) (필요 시 별지 첨부)			
측정기관	대표자 (유한)돌숨석면연구소	사업자등록번호 418-81-30757		
	주 소 전북 전주시 완산구 고사평3길 17-6 1호			
측정 일시	2019. 01. 12			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	ds01-12#1	부지경계선①	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds01-12#2	부지경계선②	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds01-12#3	부지경계선③	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds01-12#4	부지경계선④	0.004	백석면(Chrysotile)
	ds01-12#5	위생설비 입구	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds01-12#6	음압기 공기반출구	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds01-12#7	폐기물 반출구	0.004	백석면(Chrysotile)

측정 지점 위치(도식도)

[별 첨]

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2019년 01월 일

제출인

하나건설 (서명 또는 인)

장수군청 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	----------------------------------------------	------------








[별 첨1: 도식도]



Drawing Title

번암초 석면해체제거공사

[별 첨 2]

						
ds01-12#1 부지경계선①	ds01-12#2 부지경계선②	ds01-12#3 부지경계선③	ds01-12#4 부지경계선④	ds01-12#5 위생설비입구	ds01-12#6 음압기 공기반출구	ds01-12#7 폐기물반출구

대기중 석면농도 분석결과서

의뢰날짜	2019. 01. 12			의뢰항목	대기중 석면농도 분석	
현장주소	장수군 동강길 21 (변암초등학교)					
시료수량	7개			채취일시	2019. 01. 12	
시료번호	채취위치	유량 (L/min)	채취시간 (min)	공기 채취량(ℓ)	측정농도 (개/㎤)	초과여부
ds01-12#1	부지경계선①	10	240	2400	0.003	기준치미만
ds01-12#2	부지경계선②	10	240	2400	0.002	기준치미만
ds01-12#3	부지경계선③	10	240	2400	0.003	기준치미만
ds01-12#4	부지경계선④	10	240	2400	0.004	기준치미만
ds01-12#5	위생설비입구	10	40	400	0.003	기준치미만
ds01-12#6	음압기 공기반출구	10	120	1200	0.003	기준치미만
ds01-12#7	폐기물반출구	10	40	400	0.004	기준치미만

* 노출기준 : 0.01 개/㎤

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2019. 01. 12

분 석 자 : 김 선 미

(유) 돌 솜 석 면 연 구 소

