

## 석면제거공사 완료 후 석면잔재물 자체조사표

학교명	용화분교	해체·제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡ 이상
			<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 미만

☐ 석면제거 완료한 공간 전체에 대하여 잔재물 확인 후 아래 체크리스트에 ○ 표기

○ 석면의심잔재물 주요발견 부위 확인점검 체크리스트

- 아래 체크리스트에 기재된 위치의 모든 구역을 꼼꼼하게 확인 후 잔재물 없는 것으로 확인된 경우

○표기 하고, 붙임의 자료에 확인한 모든 구역에 대한 사진 첨부

※ 청소 미비한 구역은 청소 완료 후 사진촬영하여 첨부

연번	교실 명	창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부 & 뒷공간	마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
1	중식실	○	○	○	○	○	○	○	○
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

확인자

(주) 하남산업  
(유) 알호비트웍스  
용화분교  
상설하  
공업1층  
공업9층  
람비연대

성명 :  
성명 :  
성명 :  
성명 :  
성명 :  
성명 :  
성명 :  
성명 :  
성명 :  
성명 :  
성명 :

2020. 5. 11.

구지연  
김태문  
한상선  
신지용  
홍성수  
송태근  
이근하

(서명)  
(서명)  
(서명)  
(서명)  
(서명)  
(서명)  
(서명)  
(서명)  
(서명)  
(서명)  
(서명)