

석면잔재물 조사표

학교명	비룡초등학교	대표자	김은희	전화번호	063-542-4214
소재지	용지면 금백로 845-7			해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 미만

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		-	의심 잔재물 발견 건물 수		-
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
	관상교량				
확인결과 (개선여부 등 의견)		· 식당 천장의 텍스 해체 작업 완료 후 외터만 석면잔재물 조사 확인결과 의심 잔재물이 확인되지 않았습니다.			

2019. 8. 1.

조사자
(모니터단
구성원)

(소속) 김제교육지원청 직급 : 4선 1원 성명 : 이 상리 (서명)
 (소속) 김제비룡초등학교 직급 : 교장 성명 : 김은희 (서명)
 (소속) 비룡초등학교 직급 : 주무관 성명 : 홍영두 (서명)
 (소속) 안전관리팀 직급 : 4급 성명 : 조중래 (서명)
 기성건축사 건축사 광행권
 석면관리 건축사
 한국여성소비자연합회 모니터 박신숙
 석면관리 대표 김도하