

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 비룡초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사1	1985	교사	542.90㎡	1 / 0
2	교사2	1996	교사	549.00㎡	2 / 0
3	급식소	1989	급식실/식당	264.00㎡	2 / 0
4	창고1	1981	창고/차고	34.00㎡	1 / 0
5	창고2	1982	기타	34.00㎡	1 / 0
6	화장실	1963	창고/차고	18.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사1	미확보	미적용	미평가	미실시
2	교사2	미확보	미적용	미평가	미실시
3	급식소	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-11	출력일자	2018-10-05
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

비룡초등학교장

