

석면 잔재물 조사표

조사일	2022. 8. 2.	학교명	비룡초	전화번호	063-542-4214
시간	10:00 ~ 11:00	소재지	전북 김제시 용지면 금백로 845-7	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만









☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	본관동						

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관동		도서관	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	X		
		과학실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		교무실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		교장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		화장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

(소속)비룡초	직급: 교장	성명: 심제광
(소속)비룡초	직급: 주무관	성명: 홍은아
(소속)건축법인녹 엔지니어링 건축사사무소	직급: 외부전문가	성명: 소윤자
(소속)한국여성소비자연합 전북지회	직급: 시민단체	성명: 유향선
(소속)(유)건축사사무소중원	직급: 건축사	성명: 이성열
(소속)비룡초	직급: 학부모	성명: 권민정
(소속)비룡초	직급: 학부모	성명: 박종윤
(소속)유한회사 성지산업	직급: 현장대리인	성명: 김의진
(소속)김제교육지원청	직급: 시설7급	성명: 송재준
(소속)	직급:	성명:


 (서명)

 (서명)

 (서명)

 (서명)

 (서명)

 (서명)

 (서명)

 (서명)