

## 점 검 확 인 서

1. 학교명 : 복흥중학교
2. 석면 해체·제거 면적 : 1,969㎡
3. 점검일시 : 2019. 1. 12.(토) 16:00
4. 점검내용 : 석면해체 잔재물조사
5. 점검결과 :
6. 학부모 입회 여부:

2019 년 1 월 12 일

해체·제거 업체(본인/대표자) : 소속 원수정 성명 원수정 (인)

발주자(감독): 소속 이재남 직급 이사 성명 이재남 (인)

해체·제거 감리인: 소속 이재남 직급 이사 성명 이재남 (인)

특별 지도·점검자: 소속 YwOA 직급 시민단체 성명 박대성 (인)

소속 강현영 직급 5급 성명 강대성 (인)

학교관계자: 소속 박명준 직급 1급 성명 정명준 (인)

소속 직급 성명 (인)

학부모: 성명 최명준 (인)

성명 (인)

성명 (인)

## 조 사 표

조사일	2014 1. 12.	학교명	북강초	전화번호	063 452-7866
시간	16:00 ~ 18:00	소재지	전북 무주 북강면 금강리 3-4	해체제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input type="checkbox"/> 800㎡ 미만

### □ 조사대상

학교번호	건물번호					
	01	02	03	04	05	06
	복합					

### □ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세부 내역						
건물명	건물번호 (층)	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비 고
				시료수	시료번호	
복합	1	복도 1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	복도 2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	복도 3	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	다목적실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	교강제실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	교강실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	하강실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	교강실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	복합실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	국악실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	여탕외실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	남탕외실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	2	복도 1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

※ 공간이 부족한 경우 후면에 추가 표시할 것

조사자	(소속) YWCA	직급: 시인연례	성명: 박 리 석 (서명)
	(소속) 한국화학공업	직급: 5급	성명: 김 대 성 (서명)
	(소속) 북강초	직급: 11급	성명: 정 여 아 (서명)
	(소속) 강리(주)건축기계	직급: 강리	성명: 이 재 보 (서명)
	(소속) 유성초	직급: 공학도	성명: 유 재 민 (서명)

※ 시료채취는 잔재물이 발견된 경우에 한함

### 세부 내역

건물명	건물번호 (층)	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비 고
				시료수	시료번호	
보통상점	2	복도2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	연립2층동	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	무선교차점	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	구내교차점	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	구내교차점	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	구내교차점	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	구내교차점	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	구내교차점	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	구내교차점	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	구내교차점	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	구내교차점	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	3	복도3	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	동쪽교차점	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	기동차정차점	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	Weedless	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	구내교차점	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	구내교차점	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	구내교차점	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

※ 작성방법은 다음 쪽의 작성예시 참고