

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 봉암초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1989	교사	1,260.46㎡	2 / 0
2	별관동	1971	교사	350.00㎡	2 / 0
3	도서관	1970	도서실	165.30㎡	1 / 0
4	다목적실	2005	강당/체육관	248.00㎡	1 / 0
5	숙직실	1970	사택	27.04㎡	1 / 0
6	관사2	1973	사택	44.83㎡	1 / 0
7	관사	1973	사택	40.00㎡	1 / 0
8	창고	1973	창고/차고	17.00㎡	1 / 0
9	창고	1973	창고/차고	27.00㎡	1 / 0
10	사택	2016	사택	32.00㎡	1 / 0
11	사택	2016	사택	32.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용	미평가	미실시
2	별관동	미확보	미적용	미평가	미실시
3	도서관	미확보	미적용	미평가	미실시
4	다목적실	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2018-10-01	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

봉암초등학교장

