

석면 잔재물 조사표








조사일	2022. 7. 30 .	학교명	봉남초등학교	전화번호	063-543-8054
시간	16:00 ~ 16:50	소재지	김제시 봉남면 조양1길 11	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	후관동	사택동					

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
후관동	1	6학년교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	X		
		보건실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		4학년교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		5학년교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		1층 홀	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		지붕층계단실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
사택동	2	주 방	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		화장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

(소속)봉남초	직급:교장	성명:김 진	(서명)
(소속)봉남초	직급:행정실장	성명:김중대	(서명) 
(소속)건축법인녹엔지니어링건축사사무소	직급:외부전문가	성명:소운자	(서명) 
(소속)한국여성소비자연합전북지회	직급:시민단체	성명:유향선	(서명) 
조사자 (소속)홍지건축사사무소	직급:건축사	성명:홍지숙	(서명) 
(소속)봉남초	직급:학부모	성명:안혜숙	(서명) 
(소속)봉남초	직급:학부모	성명:이주헌	(서명) 
(소속)주식회사 이상건설	직급:현장대리인	성명:이성노	(서명) 
(소속)김제교육지원청	직급:시설9급	성명:김종진	(서명) 